



Керамическая смазка «Валера»

Нанести на обрабатываемую поверхность или резьбу перед затяжкой.

Меры предосторожности:

Не использовать в качестве смазки на узлах, подвергаемых высокоскоростным нагрузкам.

Рабочий температурный диапазон:

От минус 40 °С до плюс 1500 °С

- предотвращение «прикипания» поверхностей;
- облегчение последующей разборки узлов и соединений;
- высокая устойчивость к смыванию водой;

Состав:

Минеральные масла >30%, функциональные наполнители >30%, адгезионные добавки >15% (но <30%), антикоррозионные присадки <5%.